


Шинки сигнализации	
Сигнализация клапанов дуговой защиты	
Автомат отключен	
рабочее	Сигнализация положения
контрольное	заземлитель
замкнут	разомкнут
разомкнут	
предупредительная сигнализация	
Автомат отключен	
Неисправность	
Шинки	
отсека вспомогательных цепей	
отсека выключателя	
отсека присоединений	



Цепи оперативных блокировок для 1(3) секции шин	
Цепи питания индикатора напряжения	
Сигнал об отсутствии напряжения (резерв)	
Цепи оперативных блокировок для 2(4) секции шин	
Цепи питания индикатора напряжения	
Сигнал об отсутствии напряжения (резерв)	
Резерв	
В цепи ТМ	Цепи сигнализации